

玄海原子力発電所 3 号機

デジタル安全保護回路の
ソフトウェア共通要因故障緩和対策
に関する要件整合報告書(手順書)(改訂1)

九州電力株式会社

改訂来歴

改訂番号	改訂年月日	改訂内容	備 考
初版	2024/1/9	新規作成	
1	2026/9/24	玄海3号機 原子炉安全保護シー ケンス盤更新工事に伴う変更に係 る反映	
-以下余白-			

玄海原子力発電所 3 号機
デジタル安全保護回路の
ソフトウェア共通要因故障緩和対策
に関する要件整合報告書(手順書) (改訂1)

目次

I. 本文

II. 添付書類

I . 本文

玄海原子力発電所 3 号機におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障(以下、「ソフトウェア CCF」という。)緩和対策について、「原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する技術要件書(ATENA 20-ME05 Rev.2)」(以下、「ATENA 技術要件書」という。)が定める「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」の各要求内容に対する要件整合性の確認を行った。

なお、「3. 多様化設備要件」及び「4. 有効性評価」については、当社が原子力エネルギー協議会(以下、「ATENA」という。)へ提出した「玄海原子力発電所3号機及び4号機 デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書(詳細設計)(改訂1)の提出について(原発本第46号 2026年6月11日)」において報告済みであることから、本報告書の対象外とする。

1. 確認方法

ATENA 技術要件書に記載された要求内容に対して、各要件に対応する手順、教育の記載内容を確認し、要求内容ごとに要件整合性の判定及びその理由を記載する。

2. 確認結果

(1) 「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」

手順書の整備と教育及び訓練の実施に対する要件整合性について、以下に示す ATENA 技術要件書の各要求内容に対して、各規定文書の記載内容を確認した結果、全ての要求内容に対して整合していることを確認した。各要求内容に対する確認結果については表 1 に示す。

【ATENA 技術要件書の各要求内容】

5.1 手順書の整備

5.2 教育及び訓練の実施

表1 「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表(1/3)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策手順書、教育及び訓練の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		規定文書
		判定	理由	
5.1 手順書の整備				
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した際に、デジタル安全保護回路の安全機能の喪失によって、原子炉停止系統及び工学的安全施設が自動作動していないことを運転員が認知した場合に、その要因がソフトウェア CCF の重畳によることを判断した上で、必要な運転操作を実施し、判断基準を概ね満足した状態で事を収束することができるための手順書を整備すること。 なお、有効性評価により多様化設備の設置が不要であることが確認された場合は、多様化設備を用いた手順書の整備は不要である。その場合、ソフトウェア CCF の影響を受ける事象に対して、その原因がソフトウェア CCF と認知できずとも、現行の運転手順書にて、ソフトウェア CCF の影響を受けない他の計器や警報により異常の発生を認知し、必要な運転操作を行うことが可能であることを確認する。	○	ソフトウェア CCF 対策の手順書の整備については、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故にソフトウェア CCF が重畳した事象を想定(デジタル安全保護系は全ての機能が喪失する)し、運転員の必要な操作により事を収束する手順書を整備した。 なお、当該手順書は、通常の事故時手順書とは独立した手順書であり、具体的には、以下の内容を手順書に整備した。 1. 運転基準(警報処置編) 多様化自動作動設備作動 ・デジタル安全保護回路の安全機能が喪失し、デジタル安全保護回路から原子炉停止系統及び工学的安全施設が自動作動していないことを多様化自動作動設備の警報発信により運転員が判断する。	以下の手順が規定文書に定められていることを確認した。 ・運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した際に、デジタル安全保護回路の安全機能が喪失していることを、原子炉停止系統及び工学的安全施設等が自動作動していないこと及び多様化自動作動設備の警報により認知できること。 ・上記よりソフトウェア CCF の重畳によることを判断した上で、所定の運転操作を実施する手順にエントリーでできることが明確になっていること。 ・判断基準を概ね満足した状態で事を収束することができるよう、有効性評価で想定している運転操作条件を考慮した手順となっていること。	運転基準(警報処置編) ・多様化自動作動設備作動(3V-RA11 原子炉補助盤(1次系制御、保護装置関係)) 運転基準(緊急処置編) ・CCF時事故直後の操作及び事象判別(3VI-4-(17)-a) ・CCF時原子炉トリップ(3VI-4-(17)-b) ・CCF時1次冷却材喪失(3VI-4-(17)-c) ・CCF時2次冷却材喪失(3VI-4-(17)-d) ・CCF時蒸気発生器細管漏洩(3VI-4-(17)-e) ・CCF時の遮断器操作(3VI-4-(17)-f)

表1 「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表(2/3)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策手順書、教育及び訓練の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		規定文書
		判定	理由	
要求内容	2. 運転基準(緊急処置編) - 多様化自動作動設備から原子炉トリップ信号が発信した場合等に「CCF時事故直後の操作及び事象判別」へエントリーする。 - 事象判別を行い、ソフトウェアCCF時に想定する事象に対応するための以下の手順のいずれかに移行し、必要な運転操作(手動操作、現場操作)を行う。 CCF時原子炉トリップ CCF時1次冷却材喪失 CCF時2次冷却材喪失 CCF時蒸気発生器細管漏洩 CCF時の遮断器操作		「玄海原子力発電所3号機及び4号機 デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書(詳細設計)(改訂1)」の「3.2 機能要求」で確認した自動作動機能、手動機能、警報機能及び指示機能について、手順に反映されており、運転操作を行う条件(運転操作の開始や機器状態など)及び操作場所(盤略号など)が明確化されていること。	

表1 「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表(3/3)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策手順書、教育及び訓練の要件整合性			
	記載内容 (概要)	要件整合性		規定文書
		判定	理由	
5.2 教育及び訓練の実施				
運転員には、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故とソフトウェア CCF が重畳する事象に対して、整備された手順書に従い的確な対応をするために必要な力量を付与させるための教育及び訓練を、その対象・実施頻度を含め適切に計画し、実施すること。 なお、多様化設備の設置が不要で現行の運転手順書にて、必要な運転操作を行うことが可能な場合には、ソフトウェア CCF の知見に関する教育を、その対象・実施頻度を含め適切に計画し、実施すること。	ソフトウェア CCF に係る教育及び訓練については、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故とソフトウェア CCF が重畳する事象に対して、整備された手順書に従い的確な対応をするために教育及び訓練を実施する計画 (対象者、頻度) を整備した。	○	運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故とソフトウェア CCF が重畳する事象に対して整備した手順書に従い的確な対応をするため、運転員に対し、必要な力量を付与する教育及び訓練 (実施頻度含む) を適切に計画・実施することが規定文書に定められていることを確認した。	教育訓練基準 ・別表4-1 運転管理グループ教育 訓練要領 ・別表-4

Ⅱ. 添 付 書 類

目 次

添付1 玄海原子力発電所3号機 運転基準(警報処置編)

添付1-1 多様化自動作動設備作動(3V-RA11 原子炉補助盤(1次系
制御、保護装置関係))

添付2 玄海原子力発電所3号機 運転基準(緊急処置編)

添付2-1 CCF時事故直後の操作及び事象判別(3VI-4-(17)-a)

添付2-2 CCF時原子炉トリップ(3VI-4-(17)-b)

添付2-3 CCF時1次冷却材喪失(3VI-4-(17)-c)

添付2-4 CCF時2次冷却材喪失(3VI-4-(17)-d)

添付2-5 CCF時蒸気発生器細管漏洩(3VI-4-(17)-e)

添付2-6 CCF 時の遮断器操作(3VI-4-(17)-f)

添付3 玄海原子力発電所 教育訓練基準

添付3-1 別表4-1

添付4 玄海原子力発電所 運転管理グループ教育訓練要領

添付4-1 別表-4

添付1 玄海原子力発電所 3 号機 運転基準(警報処置編)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－1 多様化自動作動設備作動(3V－RA11 原子炉補助盤(1次系
制御、保護装置関係)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2 玄海原子力発電所 3 号機 運転基準(緊急処置編)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2－1 CCF時事故直後の操作及び事象判別(3VI－4－(17)－a)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2-2 CCF時原子炉トリップ(3VI-4-(17)-b)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2－3 CCF時1次冷却材喪失(3VI－4－(17)－c)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2-4 CCF時2次冷却材喪失(3VI-4-(17)-d)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2-5 CCF時蒸気発生器細管漏洩(3VI-4-(17)-e)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2-6 CCF時の遮断器操作(3VI-4-(17)-f)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付3 玄海原子力発電所 教育訓練基準

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付3－1 別表4－1

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付4 玄海原子力発電所 運転管理グループ教育訓練要領

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付4－1 別表－4

本資料は、機密に係る情報のため公開できません